

4.5 Technická data

4.5 Technical data

4.5 Technische Daten

| | n ₁ = 2800 | | | HA | | HF | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|------|--------------------|-----------------------------------|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 40  2.9 | 30 | 93 | 0.80 | — | 52 | 0.64 | 30 | 0.37 | 1.7 | — | 63 56 — 63 56 |
| | 40 | 70 | 0.77 | | 53 | 0.50 | 39 | 0.37 | 1.4 | | |
| | 60 | 47 | 0.72 | | 53 | 0.36 | 37 | 0.25 | 1.4 | | |
| | 80 | 35 | 0.70 | | 50 | 0.26 | 47 | 0.25 | 1.1 | | |
| | 100 | 28 | 0.65 | | 44 | 0.20 | 40 | 0.18 | 1.1 | | |
| | 120 | 23 | 0.61 | | 55 | 0.22 | 45 | 0.18 | 1.2 | | |
| | 160 | 18 | 0.57 | | 52 | 0.17 | 40 | 0.13 | 1.3 | | |
| | 200 | 14 | 0.51 | | 47 | 0.13 | 47 | 0.13 | 1.0 | | |
| | 260 | 11 | 0.47 | | 42 | 0.10 | 38 | 0.09 | 1.1 | | |
| | 320 | 9 | 0.45 | | 39 | 0.08 | 44 | 0.09 | 0.9 | | |
| | 400 | 7 | 0.42 | | 31 | 0.05 | 52* | 0.09 | 0.6* | | |

| | n ₁ = 1400 | | | HA | | HF | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|------|--------------------|-----------------------------------|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 40  2.9 | 30 | 47 | 0.77 | 0.60 | 65 | 0.41 | 35 | 0.22 | 1.9 | — | 63 56 — 63 56 |
| | 40 | 35 | 0.75 | 0.60 | 65 | 0.32 | 45 | 0.22 | 1.5 | | |
| | 60 | 23 | 0.69 | 0.50 | 62 | 0.23 | 62 | 0.22 | 1.0 | | |
| | 80 | 18 | 0.66 | 0.40 | 60 | 0.17 | 47 | 0.13 | 1.3 | | |
| | 100 | 14 | 0.61 | 0.40 | 52 | 0.12 | 46 | 0.11 | 1.1 | | |
| | 120 | 12 | 0.57 | 0.30 | 66 | 0.14 | 60 | 0.13 | 1.1 | | |
| | 160 | 9 | 0.52 | 0.30 | 62 | 0.11 | 62 | 0.11 | 1.0 | | |
| | 200 | 7 | 0.47 | 0.30 | 58 | 0.09 | 58 | 0.09 | 1.0 | | |
| | 260 | 5 | 0.43 | 0.20 | 46 | 0.06 | 46 | 0.06 | 1.1 | | |
| | 320 | 4 | 0.41 | 0.20 | 44 | 0.05 | 53 | 0.06 | 0.8 | | |
| | 400 | 3 | 0.38 | 0.20 | 33 | 0.03 | 64* | 0.06 | 0.5* | | |

| | n ₁ = 900 | | | HA | | HF | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|------|--------------------|-----------------------------------|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 40  2.9 | 30 | 30 | 0.76 | — | 66 | 0.27 | 31 | 0.13 | 2.1 | — | 63 56 — 63 56 |
| | 40 | 23 | 0.73 | | 66 | 0.21 | 40 | 0.13 | 1.6 | | |
| | 60 | 15 | 0.67 | | 66 | 0.15 | 56 | 0.13 | 1.2 | | |
| | 80 | 11 | 0.64 | | 66 | 0.12 | 49 | 0.09 | 1.3 | | |
| | 100 | 9 | 0.59 | | 58 | 0.09 | 58 | 0.09 | 1.0 | | |
| | 120 | 8 | 0.54 | | 66 | 0.10 | 62 | 0.09 | 1.1 | | |
| | 160 | 6 | 0.50 | | 66 | 0.08 | 51 | 0.06 | 1.3 | | |
| | 200 | 5 | 0.44 | | 61 | 0.06 | 57 | 0.06 | 1.1 | | |
| | 260 | 4 | 0.40 | | 54 | 0.05 | 33 | 0.03 | 1.6 | | |
| | 320 | 3 | 0.39 | | 46 | 0.03 | 39 | 0.03 | 1.2 | | |
| | 400 | 2 | 0.36 | | 34 | 0.02 | 46* | 0.03 | 0.7* | | |


| | n ₁ = 500 | | | HA | | HF | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|--------------------|-----------------------------------|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 40  2.9 | 30 | 17 | 0.74 | — | 66 | 0.15 | — | — | — | — | 63 56 — 63 56 |
| | 40 | 13 | 0.71 | | 66 | 0.12 | — | — | — | | |
| | 60 | 8 | 0.66 | | 66 | 0.09 | — | — | — | | |
| | 80 | 6 | 0.62 | | 66 | 0.07 | — | — | — | | |
| | 100 | 5 | 0.57 | | 66 | 0.06 | — | — | — | | |
| | 120 | 4 | 0.52 | | 66 | 0.06 | — | — | — | | |
| | 160 | 3 | 0.48 | | 66 | 0.04 | — | — | — | | |
| | 200 | 2.5 | 0.42 | | 66 | 0.04 | — | — | — | | |
| | 260 | 2 | 0.38 | | 60 | 0.03 | — | — | — | | |
| | 320 | 1.5 | 0.36 | | 48 | 0.02 | — | — | — | | |
| | 400 | 1 | 0.34 | | 35 | 0.01 | — | — | — | | |

***Upozornění:** Maximální přípustný moment [T_{2M}] musí být vypočítán pomocí vzorce pro provozní faktor: $T_{2M} = T_2 \times FS'$

*** WARNING:** Maximum allowable torque [T_{2M}] must be calculated using the following service factor : $T_{2M} = T_2 \times FS'$

*** ACHTUNG:** das max. anwendbare Drehmoment [T_{2M}] muss mit folgendem Betriebsfaktor berechnet werden: $T_{2M} = T_2 \times FS'$





4.5 Technická data

4.5 Technical data

4.5 Technische Daten

| | n ₁ = 2800 | | | HA | | HF | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 50 Kg 4.7 | 30 | 93 | 0.81 | — | 91 | 1.10 | 62 | 0.75 | 1.5 | 71 | 63 |
| | 40 | 70 | 0.79 | | 94 | 0.87 | 81 | 0.75 | 1.2 | | |
| | 60 | 47 | 0.74 | | 96 | 0.63 | 84 | 0.55 | 1.1 | | |
| | 80 | 35 | 0.72 | | 94 | 0.48 | 72 | 0.37 | 1.3 | | |
| | 100 | 28 | 0.68 | | 81 | 0.35 | 58 | 0.25 | 1.4 | | |
| | 120 | 23 | 0.64 | | 96 | 0.37 | 96 | 0.37 | 1.0 | | |
| | 160 | 18 | 0.60 | | 97 | 0.30 | 81 | 0.25 | 1.2 | | |
| | 200 | 14 | 0.55 | | 86 | 0.23 | 67 | 0.18 | 1.3 | | |
| | 260 | 11 | 0.51 | | 81 | 0.18 | 81 | 0.18 | 1.0 | | |
| | 320 | 9 | 0.47 | | 72 | 0.14 | 67 | 0.13 | 1.1 | | |
| | 400 | 7 | 0.44 | | 59 | 0.10 | 54 | 0.09 | 1.1 | | |

| | n ₁ = 1400 | | | HA | | HF | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 50 Kg 4.7 | 30 | 47 | 0.79 | 0.90 | 113 | 0.70 | 88 | 0.55 | 1.3 | 71 | 63 |
| | 40 | 35 | 0.76 | | 116 | 0.56 | 116 | 0.55 | 1.0 | | |
| | 60 | 23 | 0.71 | | 116 | 0.40 | 108 | 0.37 | 1.1 | | |
| | 80 | 18 | 0.68 | | 114 | 0.31 | 93 | 0.25 | 1.2 | | |
| | 100 | 14 | 0.63 | | 97 | 0.22 | 97 | 0.22 | 1.0 | | |
| | 120 | 12 | 0.59 | | 107 | 0.22 | 107 | 0.22 | 1.0 | | |
| | 160 | 9 | 0.55 | | 115 | 0.19 | 108 | 0.18 | 1.1 | | |
| | 200 | 7 | 0.50 | | 102 | 0.15 | 89 | 0.13 | 1.1 | | |
| | 260 | 5 | 0.46 | | 90 | 0.11 | 90 | 0.11 | 1.0 | | |
| | 320 | 4 | 0.42 | | 83 | 0.09 | 83 | 0.09 | 1.0 | | |
| | 400 | 3 | 0.40 | | 65 | 0.06 | 65 | 0.06 | 0.9 | | |


| | n ₁ = 900 | | | HA | | HF | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 50 Kg 4.7 | 30 | 30 | 0.77 | — | 116 | 0.47 | 91 | 0.37 | 1.3 | 71 | 63 |
| | 40 | 23 | 0.75 | | 116 | 0.37 | 116 | 0.37 | 1.0 | | |
| | 60 | 15 | 0.69 | | 116 | 0.26 | 110 | 0.25 | 1.1 | | |
| | 80 | 11 | 0.66 | | 116 | 0.21 | 101 | 0.18 | 1.2 | | |
| | 100 | 9 | 0.61 | | 108 | 0.17 | 85 | 0.13 | 1.3 | | |
| | 120 | 8 | 0.57 | | 116 | 0.16 | 94 | 0.13 | 1.3 | | |
| | 160 | 6 | 0.53 | | 116 | 0.13 | 116 | 0.13 | 1.0 | | |
| | 200 | 5 | 0.48 | | 112 | 0.11 | 91 | 0.09 | 1.2 | | |
| | 260 | 4 | 0.44 | | 107 | 0.09 | 107 | 0.09 | 1.0 | | |
| | 320 | 3 | 0.40 | | 90 | 0.07 | 82 | 0.06 | 1.1 | | |
| | 400 | 2 | 0.38 | | 65 | 0.04 | 48 | 0.03 | 1.4 | | |

| | n ₁ = 500 | | | HA | | HF | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|------|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 50 Kg 4.7 | 30 | 17 | 0.76 | — | 116 | 0.27 | 39 | 0.09 | 3.0 | 71 | 63 |
| | 40 | 13 | 0.73 | | 116 | 0.21 | 50 | 0.09 | 2.3 | | |
| | 60 | 8 | 0.67 | | 116 | 0.15 | 69 | 0.09 | 1.7 | | |
| | 80 | 6 | 0.64 | | 116 | 0.12 | 88 | 0.09 | 1.3 | | |
| | 100 | 5 | 0.59 | | 116 | 0.10 | 101 | 0.09 | 1.1 | | |
| | 120 | 4 | 0.54 | | 116 | 0.09 | 112 | 0.09 | 1.0 | | |
| | 160 | 3 | 0.50 | | 116 | 0.08 | 138* | 0.09 | 0.8 | | |
| | 200 | 2.5 | 0.45 | | 116 | 0.07 | 156* | 0.09 | 0.7 | | |
| | 260 | 2 | 0.41 | | 114 | 0.06 | 184* | 0.09 | 0.6* | | |
| | 320 | 1.5 | 0.38 | | 95 | 0.04 | 208* | 0.09 | 0.5* | | |
| | 400 | 1 | 0.35 | | 69 | 0.03 | 244* | 0.09 | 0.3* | | |

***Upozornění:** Maximální přípustný moment [T_{2M}] musí být vypočítán pomocí vzorce pro provozní faktor: $T_{2M} = T_2 \times FS'$

*** WARNING:** Maximum allowable torque [T_{2M}] must be calculated using the following service factor : $T_{2M} = T_2 \times FS'$

*** ACHTUNG:** das max. anwendbare Drehmoment [T_{2M}] muss mit folgendem Betriebsfaktor berechnet werden: $T_{2M} = T_2 \times FS'$



4.5 Technická data

4.5 Technical data

4.5 Technische Daten

| | n ₁ = 2800 | | | HA | | HF | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 63  7.9 | 30 | 93 | 0.82 | — | 158 | 1.89 | 126 | 1.5 | 1.3 | 80 | 71 |
| | 40 | 70 | 0.80 | | 164 | 1.50 | 164 | 1.5 | 1.0 | | |
| | 60 | 47 | 0.76 | | 170 | 1.10 | 170 | 1.1 | 1.0 | | |
| | 80 | 35 | 0.74 | | 181 | 0.90 | 151 | 0.75 | 1.2 | | |
| | 100 | 28 | 0.71 | | 150 | 0.62 | 133 | 0.55 | 1.1 | | |
| | 120 | 23 | 0.66 | | 177 | 0.66 | 148 | 0.55 | 1.2 | | |
| | 160 | 18 | 0.62 | | 186 | 0.55 | 186 | 0.55 | 1.0 | | |
| | 200 | 14 | 0.57 | | 147 | 0.37 | 147 | 0.37 | 1.0 | | |
| | 260 | 11 | 0.53 | | 142 | 0.30 | 118 | 0.25 | 1.2 | | |
| | 320 | 9 | 0.51 | | 138 | 0.25 | 138 | 0.25 | 1.0 | | |
| | 400 | 7 | 0.46 | | 115 | 0.18 | 115 | 0.18 | 1.0 | | |

| | n ₁ = 1400 | | | HA | | HF | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 63  7.9 | 30 | 47 | 0.79 | 1.3 | 198 | 1.22 | 146 | 0.9 | 1.4 | 80 | 71 |
| | 40 | 35 | 0.77 | | 203 | 0.96 | 190 | 0.9 | 1.1 | | |
| | 60 | 23 | 0.72 | | 203 | 0.69 | 163 | 0.55 | 1.2 | | |
| | 80 | 18 | 0.70 | | 211 | 0.55 | 211 | 0.55 | 1.0 | | |
| | 100 | 14 | 0.67 | | 181 | 0.40 | 169 | 0.37 | 1.1 | | |
| | 120 | 12 | 0.61 | | 213 | 0.43 | 185 | 0.37 | 1.1 | | |
| | 160 | 9 | 0.57 | | 220 | 0.35 | 156 | 0.25 | 1.4 | | |
| | 200 | 7 | 0.52 | | 177 | 0.25 | 177 | 0.25 | 1.0 | | |
| | 260 | 5 | 0.48 | | 175 | 0.20 | 154 | 0.18 | 1.1 | | |
| | 320 | 4 | 0.46 | | 160 | 0.16 | 130 | 0.13 | 1.2 | | |
| | 400 | 3 | 0.41 | | 126 | 0.11 | 150 | 0.13 | 0.8 | | |


| | n ₁ = 900 | | | HA | | HF | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 63  7.9 | 30 | 30 | 0.78 | — | 220 | 0.89 | 186 | 0.75 | 1.2 | 80 | 71 |
| | 40 | 23 | 0.76 | | 220 | 0.69 | 177 | 0.55 | 1.2 | | |
| | 60 | 15 | 0.70 | | 220 | 0.49 | 166 | 0.37 | 1.3 | | |
| | 80 | 11 | 0.68 | | 220 | 0.37 | 220 | 0.37 | 1.0 | | |
| | 100 | 9 | 0.65 | | 201 | 0.29 | 172 | 0.25 | 1.2 | | |
| | 120 | 8 | 0.59 | | 220 | 0.29 | 187 | 0.25 | 1.2 | | |
| | 160 | 6 | 0.55 | | 220 | 0.24 | 168 | 0.18 | 1.3 | | |
| | 200 | 5 | 0.50 | | 196 | 0.18 | 196 | 0.18 | 1.0 | | |
| | 260 | 4 | 0.46 | | 192 | 0.15 | 162 | 0.13 | 1.2 | | |
| | 320 | 3 | 0.43 | | 175 | 0.12 | 133 | 0.09 | 1.3 | | |
| | 400 | 2 | 0.39 | | 131 | 0.08 | 148 | 0.09 | 0.9 | | |

| | n ₁ = 500 | | | HA | | HF | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|------|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 63  7.9 | 30 | 17 | 0.76 | — | 220 | 0.50 | 79 | 0.18 | 2.8 | 80 | 71 |
| | 40 | 13 | 0.74 | | 220 | 0.39 | 101 | 0.18 | 2.2 | | |
| | 60 | 8 | 0.68 | | 220 | 0.28 | 140 | 0.18 | 1.6 | | |
| | 80 | 6 | 0.66 | | 220 | 0.22 | 182 | 0.18 | 1.2 | | |
| | 100 | 5 | 0.62 | | 220 | 0.18 | 220 | 0.18 | 1.0 | | |
| | 120 | 4 | 0.56 | | 220 | 0.17 | 115 | 0.09 | 1.9 | | |
| | 160 | 3 | 0.52 | | 220 | 0.14 | 143 | 0.09 | 1.5 | | |
| | 200 | 2.5 | 0.47 | | 220 | 0.12 | 161 | 0.09 | 1.4 | | |
| | 260 | 2 | 0.43 | | 215 | 0.10 | 193 | 0.09 | 1.1 | | |
| | 320 | 1.5 | 0.41 | | 188 | 0.08 | 225 | 0.09 | 0.8 | | |
| | 400 | 1 | 0.36 | | 138 | 0.05 | 250* | 0.09 | 0.6* | | |

***Upozornění:** Maximální přípustný moment [T_{2M}] musí být vypočítán pomocí vzorce pro provozní faktor: $T_{2M} = T_2 \times FS'$

*** WARNING:** Maximum allowable torque [T_{2M}] must be calculated using the following service factor : $T_{2M} = T_2 \times FS'$

*** ACHTUNG:** das max. anwendbare Drehmoment [T_{2M}] muss mit folgendem Betriebsfaktor berechnet werden: $T_{2M} = T_2 \times FS'$



4.5 Technická data

4.5 Technical data

4.5 Technische Daten

| | n ₁ = 2800 | | | HA | | HF | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{to} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 75 Kg 13.3 | 30 | 93 | 0.82 | — | 236 | 2.81 | 185 | 2.2 | 1.3 | 90 | 80 |
| | 40 | 70 | 0.80 | | 242 | 2.20 | 242 | 2.2 | 1.0 | | |
| | 60 | 47 | 0.77 | | 258 | 1.65 | 235 | 1.5 | 1.1 | | |
| | 80 | 35 | 0.74 | | 285 | 1.40 | 223 | 1.1 | 1.3 | | |
| | 100 | 28 | 0.72 | | 252 | 1.03 | 184 | 0.75 | 1.4 | | |
| | 120 | 23 | 0.67 | | 275 | 1.01 | 205 | 0.75 | 1.3 | | |
| | 160 | 18 | 0.63 | | 290 | 0.84 | 259 | 0.75 | 1.1 | | |
| | 200 | 14 | 0.60 | | 258 | 0.63 | 224 | 0.55 | 1.2 | | |
| | 260 | 11 | 0.55 | | 236 | 0.48 | 181 | 0.37 | 1.3 | | |
| | 320 | 9 | 0.52 | | 214 | 0.37 | 214 | 0.37 | 1.0 | | |
| | 400 | 7 | 0.48 | | 195 | 0.30 | 241 | 0.37 | 0.8 | | |

| | n ₁ = 1400 | | | HA | | HF | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|------|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{to} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 75 Kg 13.3 | 30 | 47 | 0.80 | 1.9 | 295 | 1.80 | 295 | 1.8 | 1.0 | 90 | 80 |
| | 40 | 35 | 0.78 | | 319 | 1.50 | 319 | 1.5 | 1.0 | | |
| | 60 | 23 | 0.73 | | 329 | 1.10 | 329 | 1.1 | 1.0 | | |
| | 80 | 18 | 0.71 | | 350 | 0.90 | 350 | 0.9 | 1.0 | | |
| | 100 | 14 | 0.68 | | 305 | 0.66 | 255 | 0.55 | 1.2 | | |
| | 120 | 12 | 0.62 | | 331 | 0.65 | 280 | 0.55 | 1.2 | | |
| | 160 | 9 | 0.58 | | 348 | 0.55 | 348 | 0.55 | 1.0 | | |
| | 200 | 7 | 0.55 | | 307 | 0.41 | 277 | 0.37 | 1.1 | | |
| | 260 | 5 | 0.50 | | 279 | 0.31 | 223 | 0.25 | 1.3 | | |
| | 320 | 4 | 0.47 | | 256 | 0.25 | 256 | 0.25 | 1.0 | | |
| | 400 | 3 | 0.43 | | 213 | 0.18 | 300* | 0.25 | 0.7* | | |


| | n ₁ = 900 | | | HA | | HF | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|------|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{to} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 75 Kg 13.3 | 30 | 30 | 0.78 | — | 338 | 1.35 | 275 | 1.1 | 1.2 | 90 | 80 |
| | 40 | 23 | 0.76 | | 350 | 1.10 | 350 | 1.1 | 1.0 | | |
| | 60 | 15 | 0.71 | | 343 | 0.75 | 343 | 0.75 | 1.0 | | |
| | 80 | 11 | 0.69 | | 350 | 0.60 | 321 | 0.55 | 1.1 | | |
| | 100 | 9 | 0.66 | | 339 | 0.49 | 258 | 0.37 | 1.3 | | |
| | 120 | 8 | 0.60 | | 350 | 0.46 | 281 | 0.37 | 1.2 | | |
| | 160 | 6 | 0.56 | | 350 | 0.37 | 350 | 0.37 | 1.0 | | |
| | 200 | 5 | 0.52 | | 339 | 0.31 | 277 | 0.25 | 1.2 | | |
| | 260 | 4 | 0.48 | | 307 | 0.24 | 233 | 0.18 | 1.3 | | |
| | 320 | 3 | 0.45 | | 282 | 0.18 | 282 | 0.18 | 1.0 | | |
| | 400 | 2 | 0.40 | | 221 | 0.13 | 307* | 0.18 | 0.7* | | |

| | n ₁ = 500 | | | HA | | HF | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{to} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 75 Kg 13.3 | 30 | 17 | 0.77 | — | 350 | 0.80 | 110 | 0.25 | 3.2 | 90 | 80 |
| | 40 | 13 | 0.74 | | 350 | 0.62 | 142 | 0.25 | 2.5 | | |
| | 60 | 8 | 0.69 | | 350 | 0.44 | 198 | 0.25 | 1.8 | | |
| | 80 | 6 | 0.67 | | 350 | 0.34 | 254 | 0.25 | 1.4 | | |
| | 100 | 5 | 0.63 | | 350 | 0.29 | 303 | 0.25 | 1.2 | | |
| | 120 | 4 | 0.57 | | 350 | 0.27 | 325 | 0.25 | 1.1 | | |
| | 160 | 3 | 0.53 | | 350 | 0.22 | 291 | 0.18 | 1.2 | | |
| | 200 | 2.5 | 0.49 | | 350 | 0.19 | 348 | 0.18 | 1.0 | | |
| | 260 | 2 | 0.45 | | 345 | 0.16 | 200 | 0.09 | 1.7 | | |
| | 320 | 1.5 | 0.42 | | 303 | 0.12 | 231 | 0.09 | 1.3 | | |
| | 400 | 1 | 0.38 | | 232 | 0.08 | 258 | 0.09 | 0.9 | | |

***Upozornění:** Maximální přípustný moment [T_{2M}] musí být vypočítán pomocí vzorce pro provozní faktor: $T_{2M} = T_2 \times FS'$

*** WARNING:** Maximum allowable torque [T_{2M}] must be calculated using the following service factor : $T_{2M} = T_2 \times FS'$

*** ACHTUNG:** das max. anwendbare Drehmoment [T_{2M}] muss mit folgendem Betriebsfaktor berechnet werden: $T_{2M} = T_2 \times FS'$



4.5 Technická data

4.5 Technical data

4.5 Technische Daten

| | n ₁ = 2800 | | | HA | | HF | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 90  27.2 | 30 | 93 | 0.83 | — | 381 | 4.48 | 255 | 3 | 1.5 | 90 | 80 |
| | 40 | 70 | 0.82 | | 396 | 3.56 | 334 | 3 | 1.2 | | |
| | 60 | 47 | 0.78 | | 410 | 2.57 | 352 | 2.2 | 1.2 | | |
| | 80 | 35 | 0.76 | | 456 | 2.20 | 456 | 2.2 | 1.0 | | |
| | 100 | 28 | 0.74 | | 416 | 1.66 | 377 | 1.5 | 1.1 | | |
| | 120 | 23 | 0.69 | | 439 | 1.54 | 439 | 1.5 | 1.0 | | |
| | 160 | 18 | 0.65 | | 467 | 1.31 | 392 | 1.1 | 1.2 | | |
| | 200 | 14 | 0.62 | | 427 | 1.01 | 317 | 0.75 | 1.3 | | |
| | 260 | 11 | 0.58 | | 384 | 0.75 | 384 | 0.75 | 1.0 | | |
| | 320 | 9 | 0.55 | | 360 | 0.60 | 329 | 0.55 | 1.1 | | |
| | 400 | 7 | 0.50 | | 318 | 0.47 | 252 | 0.37 | 1.3 | | |

| | n ₁ = 1400 | | | HA | | HF | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 90  27.2 | 30 | 47 | 0.81 | 2.1 | 482 | 2.92 | 297 | 1.8 | 1.6 | 90 | 80 |
| | 40 | 35 | 0.79 | | 495 | 2.30 | 388 | 1.8 | 1.3 | | |
| | 60 | 23 | 0.75 | | 506 | 1.65 | 460 | 1.5 | 1.1 | | |
| | 80 | 18 | 0.72 | | 554 | 1.40 | 434 | 1.1 | 1.3 | | |
| | 100 | 14 | 0.70 | | 505 | 1.06 | 429 | 0.9 | 1.2 | | |
| | 120 | 12 | 0.64 | | 531 | 1.01 | 473 | 0.9 | 1.1 | | |
| | 160 | 9 | 0.60 | | 560 | 0.85 | 494 | 0.75 | 1.1 | | |
| | 200 | 7 | 0.57 | | 510 | 0.66 | 428 | 0.55 | 1.2 | | |
| | 260 | 5 | 0.53 | | 454 | 0.49 | 345 | 0.37 | 1.3 | | |
| | 320 | 4 | 0.50 | | 424 | 0.39 | 402 | 0.37 | 1.1 | | |
| | 400 | 3 | 0.45 | | 367 | 0.29 | 314 | 0.25 | 1.2 | | |


| | n ₁ = 900 | | | HA | | HF | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 90  27.2 | 30 | 30 | 0.79 | — | 550 | 2.18 | 379 | 1.5 | 1.5 | 90 | 80 |
| | 40 | 23 | 0.77 | | 560 | 1.71 | 492 | 1.5 | 1.1 | | |
| | 60 | 15 | 0.73 | | 560 | 1.21 | 510 | 1.1 | 1.1 | | |
| | 80 | 11 | 0.70 | | 560 | 0.94 | 447 | 0.75 | 1.3 | | |
| | 100 | 9 | 0.68 | | 560 | 0.78 | 534 | 0.75 | 1.1 | | |
| | 120 | 8 | 0.61 | | 560 | 0.72 | 430 | 0.55 | 1.3 | | |
| | 160 | 6 | 0.58 | | 560 | 0.57 | 533 | 0.55 | 1.1 | | |
| | 200 | 5 | 0.54 | | 560 | 0.49 | 426 | 0.37 | 1.3 | | |
| | 260 | 4 | 0.50 | | 501 | 0.37 | 501 | 0.37 | 1.0 | | |
| | 320 | 3 | 0.47 | | 466 | 0.29 | 399 | 0.25 | 1.2 | | |
| | 400 | 2 | 0.42 | | 381 | 0.21 | 320 | 0.18 | 1.2 | | |

| | n ₁ = 500 | | | HA | | HF | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 90  27.2 | 30 | 17 | 0.77 | — | 560 | 1.26 | 111 | 0.25 | 5.0 | 90 | 80 |
| | 40 | 13 | 0.75 | | 560 | 0.97 | 144 | 0.25 | 3.9 | | |
| | 60 | 8 | 0.70 | | 560 | 0.69 | 202 | 0.25 | 2.8 | | |
| | 80 | 6 | 0.68 | | 560 | 0.54 | 259 | 0.25 | 2.2 | | |
| | 100 | 5 | 0.65 | | 560 | 0.45 | 310 | 0.25 | 1.8 | | |
| | 120 | 4 | 0.58 | | 560 | 0.42 | 334 | 0.25 | 1.7 | | |
| | 160 | 3 | 0.54 | | 560 | 0.34 | 416 | 0.25 | 1.3 | | |
| | 200 | 2.5 | 0.51 | | 560 | 0.29 | 488 | 0.25 | 1.1 | | |
| | 260 | 2 | 0.47 | | 560 | 0.24 | 417 | 0.18 | 1.3 | | |
| | 320 | 1.5 | 0.44 | | 517 | 0.19 | 485 | 0.18 | 1.1 | | |
| | 400 | 1 | 0.39 | | 401 | 0.13 | 269 | 0.09 | 1.5 | | |

***Upozornění:** Maximální přípustný moment [T_{2M}] musí být vypočítán pomocí vzorce pro provozní faktor: $T_{2M} = T_2 \times FS'$

*** WARNING:** Maximum allowable torque [T_{2M}] must be calculated using the following service factor : $T_{2M} = T_2 \times FS'$

*** ACHTUNG:** das max. anwendbare Drehmoment [T_{2M}] muss mit folgendem Betriebsfaktor berechnet werden: $T_{2M} = T_2 \times FS'$



4.5 Technická data

4.5 Technical data

4.5 Technische Daten

| | n ₁ = 2800 | | | HA | | HF | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 110 Kg 48.8 | 30 | 93 | 0.84 | — | 641 | 7.50 | 641 | 7.5 | 1.0 | 112 100 | 90 |
| | 40 | 70 | 0.82 | | 658 | 5.85 | 619 | 5.5 | 1.1 | | |
| | 60 | 47 | 0.79 | | 698 | 4.30 | 649 | 4 | 1.1 | | |
| | 80 | 35 | 0.77 | | 782 | 3.71 | 632 | 3 | 1.2 | | |
| | 100 | 28 | 0.75 | | 727 | 2.83 | 566 | 2.2 | 1.3 | | |
| | 120 | 23 | 0.70 | | 754 | 2.61 | 634 | 2.2 | 1.2 | | |
| | 160 | 18 | 0.67 | | 807 | 2.20 | 807 | 2.2 | 1.0 | | |
| | 200 | 14 | 0.65 | | 749 | 1.70 | 661 | 1.5 | 1.1 | | |
| | 260 | 11 | 0.60 | | 646 | 1.21 | 589 | 1.1 | 1.1 | | |
| | 320 | 9 | 0.57 | | 611 | 0.98 | 469 | 0.75 | 1.3 | | |
| | 400 | 7 | 0.53 | | 545 | 0.75 | 545 | 0.75 | 1.0 | | |

| | n ₁ = 1400 | | | HA | | HF | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 110 Kg 48.8 | 30 | 47 | 0.82 | 3.2 | 807 | 4.83 | 668 | 4 | 1.2 | 112 100 | 90 |
| | 40 | 35 | 0.80 | | 825 | 3.78 | 655 | 3 | 1.3 | | |
| | 60 | 23 | 0.76 | | 864 | 2.76 | 689 | 2.2 | 1.3 | | |
| | 80 | 18 | 0.74 | | 957 | 2.37 | 887 | 2.2 | 1.1 | | |
| | 100 | 14 | 0.72 | | 884 | 1.80 | 884 | 1.8 | 1.0 | | |
| | 120 | 12 | 0.66 | | 916 | 1.70 | 809 | 1.5 | 1.1 | | |
| | 160 | 9 | 0.62 | | 970 | 1.42 | 749 | 1.1 | 1.3 | | |
| | 200 | 7 | 0.60 | | 896 | 1.10 | 896 | 1.1 | 1.0 | | |
| | 260 | 5 | 0.55 | | 743 | 0.75 | 743 | 0.75 | 1.0 | | |
| | 320 | 4 | 0.52 | | 722 | 0.64 | 624 | 0.55 | 1.2 | | |
| | 400 | 3 | 0.47 | | 644 | 0.48 | 705 | 0.55 | 0.9 | | |


| | n ₁ = 900 | | | HA | | HF | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 110 Kg 48.8 | 30 | 30 | 0.80 | — | 922 | 3.61 | 766 | 3 | 1.2 | 112 100 | 90 |
| | 40 | 23 | 0.78 | | 937 | 2.82 | 732 | 2.2 | 1.3 | | |
| | 60 | 15 | 0.74 | | 970 | 2.06 | 849 | 1.8 | 1.1 | | |
| | 80 | 11 | 0.72 | | 970 | 1.59 | 912 | 1.5 | 1.1 | | |
| | 100 | 9 | 0.69 | | 970 | 1.32 | 811 | 1.1 | 1.2 | | |
| | 120 | 8 | 0.63 | | 970 | 1.21 | 884 | 1.1 | 1.1 | | |
| | 160 | 6 | 0.60 | | 970 | 0.96 | 758 | 0.75 | 1.3 | | |
| | 200 | 5 | 0.57 | | 970 | 0.81 | 902 | 0.75 | 1.1 | | |
| | 260 | 4 | 0.52 | | 846 | 0.60 | 779 | 0.55 | 1.1 | | |
| | 320 | 3 | 0.49 | | 794 | 0.48 | 616 | 0.37 | 1.3 | | |
| | 400 | 2 | 0.45 | | 700 | 0.37 | 700 | 0.37 | 1.0 | | |

| | n ₁ = 500 | | | HA | | HF | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 110 Kg 48.8 | 30 | 17 | 0.78 | — | 970 | 2.16 | 336 | 0.75 | 2.9 | 112 100 | 90 |
| | 40 | 13 | 0.76 | | 970 | 1.67 | 437 | 0.75 | 2.2 | | |
| | 60 | 8 | 0.72 | | 970 | 1.18 | 616 | 0.75 | 1.6 | | |
| | 80 | 6 | 0.69 | | 970 | 0.92 | 792 | 0.75 | 1.2 | | |
| | 100 | 5 | 0.67 | | 970 | 0.75 | 970 | 0.75 | 1.0 | | |
| | 120 | 4 | 0.60 | | 970 | 0.71 | 754 | 0.55 | 1.3 | | |
| | 160 | 3 | 0.56 | | 970 | 0.57 | 933 | 0.55 | 1.1 | | |
| | 200 | 2.5 | 0.53 | | 970 | 0.48 | 754 | 0.37 | 1.3 | | |
| | 260 | 2 | 0.49 | | 955 | 0.39 | 900 | 0.37 | 1.1 | | |
| | 320 | 1.5 | 0.46 | | 889 | 0.32 | 700 | 0.25 | 1.3 | | |
| | 400 | 1 | 0.41 | | 727 | 0.23 | 568 | 0.18 | 1.3 | | |

***Upozornění:** Maximální přípustný moment [T_{2M}] musí být vypočítán pomocí vzorce pro provozní faktor: $T_{2M} = T_2 \times FS'$

*** WARNING:** Maximum allowable torque [T_{2M}] must be calculated using the following service factor : $T_{2M} = T_2 \times FS'$

*** ACHTUNG:** das max. anwendbare Drehmoment [T_{2M}] muss mit folgendem Betriebsfaktor berechnet werden: $T_{2M} = T_2 \times FS'$



4.5 Technická data

4.5 Technical data

4.5 Technische Daten

| | n ₁ = 2800 | | | HA | | HF | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 130 Kg 60 | 30 | 93 | 0.85 | — | 976 | 11.22 | 652 | 7.5 | 1.5 | 112 100 | 90 |
| | 40 | 70 | 0.84 | | 994 | 8.67 | 860 | 7.5 | 1.2 | | |
| | 60 | 47 | 0.80 | | 1086 | 6.63 | 900 | 5.5 | 1.2 | | |
| | 80 | 35 | 0.78 | | 1216 | 5.71 | 1171 | 5.5 | 1.0 | | |
| | 100 | 28 | 0.78 | | 1170 | 4.40 | 1064 | 4.0 | 1.1 | | |
| | 120 | 23 | 0.72 | | 1203 | 4.08 | 1179 | 4 | 1.0 | | |
| | 160 | 18 | 0.70 | | 1306 | 3.42 | 1146 | 3 | 1.1 | | |
| | 200 | 14 | 0.67 | | 1175 | 2.57 | 1005 | 2.2 | 1.2 | | |
| | 260 | 11 | 0.64 | | 1008 | 1.78 | 851 | 1.5 | 1.2 | | |
| | 320 | 9 | 0.61 | | 971 | 1.46 | 732 | 1.1 | 1.3 | | |
| | 400 | 7 | 0.57 | | 889 | 1.14 | 855 | 1.1 | 1.0 | | |

| | n ₁ = 1400 | | | HA | | HF | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 130 Kg 60 | 30 | 47 | 0.83 | 4.9 | 1231 | 7.3 | 928 | 5.5 | 1.3 | 112 100 | 90 |
| | 40 | 35 | 0.81 | | 1238 | 5.6 | 1216 | 5.5 | 1.0 | | |
| | 60 | 23 | 0.77 | | 1375 | 4.3 | 1279 | 4 | 1.1 | | |
| | 80 | 18 | 0.75 | | 1472 | 3.7 | 1194 | 3 | 1.2 | | |
| | 100 | 14 | 0.74 | | 1413 | 2.8 | 1111 | 2.2 | 1.3 | | |
| | 120 | 12 | 0.68 | | 1407 | 2.6 | 1191 | 2.2 | 1.2 | | |
| | 160 | 9 | 0.65 | | 1517 | 2.2 | 1517 | 2.2 | 1.0 | | |
| | 200 | 7 | 0.62 | | 1353 | 1.6 | 1269 | 1.5 | 1.1 | | |
| | 260 | 5 | 0.58 | | 1219 | 1.1 | 1219 | 1.1 | 1.0 | | |
| | 320 | 4 | 0.55 | | 1182 | 0.9 | 1182 | 0.9 | 1.0 | | |
| | 400 | 3 | 0.51 | | 1136 | 0.7 | 893 | 0.55 | 1.3 | | |

| | n ₁ = 900 | | | HA | | HF | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 130 Kg 60 | 30 | 30 | 0.81 | — | 1424 | 5.5 | 774 | 3 | 1.8 | 112 100 | 90 |
| | 40 | 23 | 0.80 | | 1429 | 4.2 | 1019 | 3 | 1.4 | | |
| | 60 | 15 | 0.75 | | 1520 | 3.2 | 1433 | 3 | 1.1 | | |
| | 80 | 11 | 0.72 | | 1694 | 2.8 | 1345 | 2.2 | 1.3 | | |
| | 100 | 9 | 0.72 | | 1726 | 2.3 | 1681 | 2.2 | 1.0 | | |
| | 120 | 8 | 0.64 | | 1632 | 2.0 | 1508 | 1.85 | 1.1 | | |
| | 160 | 6 | 0.61 | | 1723 | 1.7 | 1553 | 1.5 | 1.1 | | |
| | 200 | 5 | 0.58 | | 1542 | 1.3 | 1354 | 1.1 | 1.1 | | |
| | 260 | 4 | 0.54 | | 1282 | 0.87 | 1102 | 0.75 | 1.2 | | |
| | 320 | 3 | 0.51 | | 1298 | 0.75 | 1299 | 0.75 | 1.0 | | |
| | 400 | 2 | 0.47 | | 1126 | 0.56 | 1097 | 0.55 | 1.0 | | |


| | n ₁ = 500 | | | HA | | HF | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|--------------------|----|
| | i _n | n ₂ [min ⁻¹] | Rd | P _{t0} | T _{2M} [Nm] | P [kW] | T ₂ [Nm] | P ₁ [kW] | FS' | Vstup- Input - IEC | |
| 130 Kg 60 | 30 | 17 | 0.78 | — | 1659 | 3.7 | 335 | 0.75 | 4.9 | 112 100 | 90 |
| | 40 | 13 | 0.76 | | 1616 | 2.8 | 435 | 0.75 | 3.7 | | |
| | 60 | 8 | 0.72 | | 1786 | 2.2 | 619 | 0.75 | 2.9 | | |
| | 80 | 6 | 0.70 | | 1819 | 1.7 | 802 | 0.75 | 2.3 | | |
| | 100 | 5 | 0.69 | | 1821 | 1.4 | 988 | 0.75 | 1.8 | | |
| | 120 | 4 | 0.61 | | 1816 | 1.3 | 1049 | 0.75 | 1.7 | | |
| | 160 | 3 | 0.57 | | 1796 | 1.0 | 1306 | 0.75 | 1.4 | | |
| | 200 | 2.5 | 0.54 | | 1723 | 0.84 | 1547 | 0.75 | 1.1 | | |
| | 260 | 2 | 0.50 | | 1485 | 0.60 | 1366 | 0.55 | 1.1 | | |
| | 320 | 1.5 | 0.47 | | 1392 | 0.48 | 1063 | 0.37 | 1.3 | | |
| | 400 | 1 | 0.44 | | 1282 | 0.38 | 1244 | 0.37 | 1.0 | | |

***Upozornění:** Maximální přípustný moment [T_{2M}] musí být vypočítán pomocí vzorce pro provozní faktor: $T_{2M} = T_2 \times FS'$

*** WARNING:** Maximum allowable torque [T_{2M}] must be calculated using the following service factor : $T_{2M} = T_2 \times FS'$

*** ACHTUNG:** das max. anwendbare Drehmoment [T_{2M}] muss mit folgendem Betriebsfaktor berechnet werden: $T_{2M} = T_2 \times FS'$





4.6 **Moment setrvačnosti [Kg.cm²]**
(vztaženo ke vstupní hřídeli)

4.6 **Moments of inertia [Kg.cm²]**
(referred to input shaft)


4.6 **Trägheitsmoment [Kg.cm²]**
(bez. Antriebswelle)

| H40 | i _n | HA | HF | |
|-----|----------------|----|----------|--------|
| | | | B5 - B14 | |
| | | | IEC 56 | IEC 63 |
| 30 | 0.080 | | 0.125 | 0.125 |
| 40 | 0.079 | | 0.123 | 0.124 |
| 60 | 0.077 | | 0.122 | 0.123 |
| 80 | 0.076 | | 0.120 | 0.121 |
| 100 | 0.075 | | 0.120 | 0.120 |
| 120 | 0.077 | | 0.121 | 0.122 |
| 160 | 0.075 | | 0.120 | 0.120 |
| 200 | 0.075 | | 0.120 | 0.120 |
| 260 | 0.074 | | 0.119 | 0.119 |
| 320 | 0.074 | | 0.119 | 0.119 |
| 400 | 0.074 | | 0.119 | 0.119 |

| H50 | i _n | HA | HF | |
|-----|----------------|----|----------|--------|
| | | | B5 - B14 | |
| | | | IEC 56 | IEC 63 |
| 30 | 0.161 | | 0.208 | 0.366 |
| 40 | 0.156 | | 0.203 | 0.361 |
| 60 | 0.152 | | 0.199 | 0.357 |
| 80 | 0.148 | | 0.194 | 0.352 |
| 100 | 0.147 | | 0.194 | 0.352 |
| 120 | 0.150 | | 0.197 | 0.355 |
| 160 | 0.146 | | 0.193 | 0.351 |
| 200 | 0.141 | | 0.188 | 0.346 |
| 260 | 0.138 | | 0.185 | 0.343 |
| 320 | 0.138 | | 0.185 | 0.343 |
| 400 | 0.138 | | 0.185 | 0.343 |

| H63 | i _n | HA | HF | |
|-----|----------------|----|----------|--------|
| | | | B5 - B14 | |
| | | | IEC 63 | IEC 71 |
| 30 | 0.405 | | 0.639 | 0.656 |
| 40 | 0.392 | | 0.626 | 0.643 |
| 60 | 0.383 | | 0.617 | 0.634 |
| 80 | 0.364 | | 0.598 | 0.615 |
| 100 | 0.362 | | 0.596 | 0.613 |
| 120 | 0.377 | | 0.612 | 0.628 |
| 160 | 0.361 | | 0.595 | 0.612 |
| 200 | 0.360 | | 0.595 | 0.611 |
| 260 | 0.354 | | 0.588 | 0.605 |
| 320 | 0.354 | | 0.588 | 0.605 |
| 400 | 0.354 | | 0.588 | 0.605 |

| H75 | i _n | HA | HF | |
|-----|----------------|----|----------|--------|
| | | | B5 - B14 | |
| | | | IEC 71 | IEC 80 |
| 30 | 0.865 | | 1.643 | 1.778 |
| 40 | 0.835 | | 1.613 | 1.748 |
| 60 | 0.813 | | 1.592 | 1.726 |
| 80 | 0.777 | | 1.556 | 1.690 |
| 100 | 0.773 | | 1.551 | 1.686 |
| 120 | 0.801 | | 1.579 | 1.714 |
| 160 | 0.770 | | 1.548 | 1.683 |
| 200 | 0.769 | | 1.547 | 1.682 |
| 260 | 0.751 | | 1.530 | 1.664 |
| 320 | 0.751 | | 1.530 | 1.664 |
| 400 | 0.751 | | 1.529 | 1.664 |



4.6 **Moment setrvačnosti [Kg.cm²]**
(vztaženo ke vstupní hřídeli)

4.6 **Moments of inertia [Kg.cm²]**
(referred to input shaft)

4.6 **Trägheitsmoment [Kg.cm²]**
(bez. Antriebswelle)

| H90 | i _n | HA |  HF | | |
|-----|----------------|----|---|---------------|-----------------|
| | | | B5 | | B5 - B14 |
| | | | IEC 71 | IEC 80 | IEC 90 |
| | 30 | | 1.064 | 1.843 | 3.055 |
| | 40 | | 1.000 | 1.779 | 2.991 |
| | 60 | | 0.955 | 1.733 | 2.945 |
| | 80 | | 0.845 | 1.623 | 2.835 |
| | 100 | | 0.836 | 1.615 | 2.827 |
| | 120 | | 0.927 | 1.706 | 2.918 |
| | 160 | | 0.829 | 1.608 | 2.820 |
| | 200 | | 0.827 | 1.606 | 2.818 |
| | 260 | | 0.784 | 1.562 | 2.774 |
| | 320 | | 0.783 | 1.562 | 2.774 |
| | 400 | | 0.783 | 1.561 | 2.773 |

| H110 | i _n | HA |  HF | | |
|------|----------------|----|---|---------------|--------------------|
| | | | B5 | | B5 - B14 |
| | | | IEC 80 | IEC 90 | IEC 110-112 |
| | 30 | | 2.558 | 4.726 | 4.654 |
| | 40 | | 2.379 | 4.547 | 4.475 |
| | 60 | | 2.251 | 4.420 | 4.347 |
| | 80 | | 1.958 | 4.127 | 4.054 |
| | 100 | | 1.933 | 4.102 | 4.029 |
| | 120 | | 2.175 | 4.343 | 4.271 |
| | 160 | | 1.915 | 4.084 | 4.011 |
| | 200 | | 1.909 | 4.077 | 4.005 |
| | 260 | | 1.779 | 3.948 | 3.875 |
| | 320 | | 1.778 | 3.946 | 3.874 |
| | 400 | | 1.777 | 3.945 | 3.873 |

| H130 | i _n | HA |  HF | | |
|------|----------------|----|--|---------------|--------------------|
| | | | B5 | | |
| | | | IEC 80 | IEC 90 | IEC 110-112 |
| | 30 | | 5.64 | 7.90 | 11.83 |
| | 40 | | 5.15 | 7.42 | 11.35 |
| | 60 | | 4.81 | 7.07 | 11.00 |
| | 80 | | 4.15 | 6.41 | 10.34 |
| | 100 | | 4.07 | 6.34 | 10.27 |
| | 120 | | 4.60 | 6.86 | 10.79 |
| | 160 | | 4.03 | 6.29 | 10.22 |
| | 200 | | 4.01 | 6.27 | 10.20 |
| | 260 | | 3.75 | 6.01 | 9.94 |
| | 320 | | 3.74 | 6.00 | 9.93 |
| | 400 | | 3.74 | 6.00 | 9.93 |